

**Protokół nr 37/21**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2021 r.**  
**w godz. 14:00 - 15:00.**

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt, otworzył posiedzenie witając członków Komisji na terenie Obiektu Sportowo – Rekreacyjnego w Zduńskiej Woli przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18.

**Punkt 1**

**Ustalenie porządku obrad.**

Członkowie Komisji otrzymali proponowany porządek za pośrednictwem programu eSesja. Na zapytanie Przewodniczącego obrad, czy ktoś z członków wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad:

uwag nie zgłoszono.

**Proponowany porządek obrad**

1. Ustalenie porządku obrad.
2. Kontrola pn. „Kontrola budowy krytych kortów i kosztów ich budowy”- wizja lokalna inwestycji.
3. Sprawy różne.

**Punkt 2**

**Kontrola pn. „Kontrola budowy krytych kortów i kosztów ich budowy”- wizja lokalna inwestycji.**

Podczas dzisiejszego posiedzenia członkowie Komisji spotkali się na terenie Obiektu Sportowo – Rekreacyjnego w Zduńskiej Woli przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18 w celu dokonania oględzin wykonania krytych kortów. Spoza Komisji w oględzinach brał udział również radny Janusz Plajzer, Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich Pan Piotr Borkiewicz oraz inspektor nadzoru Pan Jarosław Snowarski.

Członkowie Komisji dokonali oględzin obiektu zarówno wewnątrz, jak i zagospodarowania wokół namiotu. Zapoznano się ze stanem konstrukcji drewnianej, która faktycznie została ocechowana przez Wykonawcę pieczęciami potwierdzającymi jakość drewna i wskazującymi pozostałe jej cechy identyfikacyjne. Konstrukcję wykonano z drewna klejonego, które spoczywa na zakotwionych w gruncie stalowych stopach. Konstrukcja drewniana w niektórych miejscach klejenia drewna nie jest całkowicie zamknięta, są mniejsze lub większe rozwarstwienia. Sprawdzano powłokę namiotu, nawierzchnię kortów, instalacje wewnętrzne zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ledowym. Na terenie kortu zamontowano przyłącze wodne wraz z studzienką przyłączeniową do zraszania nawierzchni kortu, jest przyłącze ciepłe, ale jeszcze bez wymiennika i nagrzewnicy. Obiekt jest w pełni przygotowany do użytku, zamontowano na nim siatkę do gry wraz ze słupkami, linie krawędziowe kortu, jest stanowisko dla sędziego, sprzęt do wyrównywania mączki nawierzchni. W otoczeniu obiektu są wykonane po obu stronach wysokie ocynkowane słupy wraz z napiętymi siatkami zabezpieczające powłokę namiotu. Radni zwrócili uwagę na dwie

rzeczy: wewnątrz obiektu jest bardzo wysoka temperatura i część drzew rosnących za namiotem swoimi koronami niemal styka się z jego powłoką.

Radni zadawali pytania związane z budową kortów, na które otrzymywali od razu odpowiedzi od zaproszonych osób.

Po zapoznaniu się ze stanem obiektu Komisja zakończyła posiedzenie.

Członkowie Komisji poprosili o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji:

- dokumentacji projektowej kortów,
- dokumentacji wyboru w przetargu Wykonawcy i inspektora nadzoru,
- dokumentacji zmiany inspektora nadzoru,
- stosownych umów na roboty budowlane i pozostałych,
- korespondencji z Wykonawcą prac w sprawie wątpliwości dotyczących odstępstw od projektu i jakości wykonania prac,
- dokumentów odbiorowych wraz z protokołami naliczającymi kary umowne,
- dokumentów potwierdzających oddanie do użytku kortów,
- fakturę zakupu konstrukcji drewnianej i certyfikatów jakościowych tej konstrukcji.

### **Punkt 3**

#### **Sprawy różne.**

Kolejne posiedzenie Komisji ustalono wstępnie na 22 czerwca br. na godz. 14:00.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

  
Piotr Pacelt